

	assenza criticità
	criticità non valutabile
	presenza criticità

59

Impianto	D1					D2						
	Insufficienza o assenza totale di trattamenti depurativi					Inadeguatezza degli impianti di depurazione						
	D 1.1	D 1.2	D 1.3	D 1.4	D 1.5	D 2.1	D 2.2	D 2.3	D 2.4	D 2.5	D 2.6	D 2.7
Assenza totale o parziale del servizio di depurazione	Incrementi del carico per allacci di nuove urbanizzazioni o per dismissione di vecchi depuratori	Assenza di trattamento secondario o trattamento equivalente ex. art.4 Direttiva 91/271/CE	Assenza di trattamenti terziari ex art. 5 Direttiva 91/271/CEE	Assenza di trattamenti appropriati ex. art. 7 Direttiva 91/271/CE	Impianti progettati sulla base di norme non più vigenti (non ancora adeguati)	Inadeguate condizioni fisiche delle opere civili	Inadeguatezza delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche (es. eccessivi tassi di rottura, insufficienti condizioni fisiche, elevata rumorosità, etc)	Estrema frammentazione del servizio di depurazione	Assenza o insufficienza di sistemi e servizi di automazione, controllo e monitoraggio	Scarso controllo emissioni odorigene	Criticità legate alla potenzialità di trattamento	
comuni non serviti da depurazione	impianti sottodimensionati rispetto al carico in ingresso 2015	sull'impianto esiste solo un primario	l'impianto non è dotato di trattamento terziario pur recapitando in aree sensibili	mancanza di trattamento appropriato	Impianti ancora adeguati alla L.319/76	impianti correttamente dimensionati che necessitano di ammodernamento delle opere civili	impianti correttamente dimensionati che necessitano di ammodernamento delle opere elettromeccaniche	Estrema frammentazione del Servizio rispetto al PRTA	non completa adeguatezza dei sistemi di monitoraggio automatico in remoto	assenza di conformità al DM15.01.2014 e alla L.R. 23/2015 per ID con COG > 10000	impianti correttamente dimensionati rispetto al carico in ingresso 2015 che vanno potenziati per il COG da PRTA	
ACCADIA		X							X			
ACQUAVIVA DELLE FONTI NUOVO		X							X	X		
ALBEROBELLO						X			X	X	X	
ALBERONA									X		X	
ALTAMURA		X							X	X		
ANDRIA		X							X	X		
ANDRIA - MONTEGROSSO							X	X	X			
ANZANO DI PUGLIA		X							X			
APRICENA									X	X	X	
ARADEO		X							X	X		
ASCOLI SARIANO 1						X	X	X	X	X		
ASCOLI SARIANO 2						X	X	X	X	X		
AVETRANA									X	X	X	
BARI EST		X							X	X		
BARI OVEST		X							X	X		
BARLETTA		X							X	X		
BICCARI									X		X	
BISCEGLIE		X							X	X		
BITONTO		X							X	X		
Bovino							X	X				
BRINDISI		X							X	X		
CAGNANO VARANO									X	X	X	
CANDELA									X		X	
CANOSA DI PUGLIA		X							X	X		
CARAPELLE									X		X	
CARLANTINO		X							X			
CARMIANO									X	X	X	
CAROVIGNO CONSORTILE									X	X		
CAROVIGNO VECCHIO		x (da dismettere)	x (da dismettere)			x (da dismettere)			X			
CARPIGNANO SALENTINO									X	X	X	
CARPINO							X	X	X			
CASALNUOVO MONTEROTARO									X			
CASALVECCHIO DI PUGLIA		X							X			
CASAMASSIMA NUOVO									X	X	X	
CASAMASSIMA VECCHIO			x(da dismettere)			x(da dismettere)			x (da dismettere)			
CASARANO (nuovo)							X	X	X	X		
CASSANO DELLE MURGE		X	x (da dismettere)			x (da dismettere)			X	X		
CASSANO DELLE MURGE NUOVO									X	X		
CASTELLANA GROTTA									X	X	X	
CASTELLANETA		X							X	X		
CASTELLANETA MARINA							X	X	X	X		
CASTELLUCCIO DEI SAURI									X		X	
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE									X			
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (NUOVO)									X			
CASTRIGNANO DEL CAPO							X	X	X	X		
CASTRO									X	X	X	
CEGLIE MESSAPICA									X	X	X	
CELENZA VALFORTORE (NUOVO)									X		X	
CELLE SAN VITO							X	X	X			
CERIGNOLA		X							X	X		
CERIGNOLA BORGO LIBERTÀ									X			
CHIEUTI									X		X	
CHIEUTI MARINA							X	X	X			
CISTERNINO		X							X	X		
COLLEPASSO									X	X	X	
CONVERSANO		X							X	X		

	assenza criticità
	criticità non valutabile
	presenza criticità

59

Impianto	D1 Insufficienza o assenza totale di trattamenti depurativi					D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione						
	D1.1	D 1.2	D 1.3	D 1.4	D 1.5	D 2.1	D 2.2	D 2.3	D 2.4	D 2.5	D 2.6	D 2.7
	Assenza totale o parziale del servizio di depurazione	Incrementi del carico per allacci di nuove urbanizzazioni o per dismissione di vecchi depuratori	Assenza di trattamento secondario o trattamento equivalente ex. art.4 Direttiva 91/271/CE	Assenza di trattamenti terziari ex art. 5 Direttiva 91/271/CEE	Assenza di trattamenti appropriati ex. art. 7 Direttiva 91/271/CE	Impianti progettati sulla base di norme non più vigenti (non ancora adeguati)	Inadeguate condizioni fisiche delle opere civili	Inadeguatezza delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche (es. eccessivi tassi di rottura, insufficienti condizioni fisiche, elevata rumorosità, etc)	Estrema frammentazione del servizio di depurazione	Assenza o insufficienza di sistemi e servizi di automazione, controllo e monitoraggio	Scarso controllo emissioni odorigene	Criticità legate alla potenzialità di trattamento
	comuni non serviti da depurazione	impianti sottodimensionati rispetto al carico in ingresso 2015	sull'impianto esiste solo un primario	l'impianto non è dotato di trattamento terziario pur recapitando in aree sensibili	mancanza di trattamento appropriato	Impianti ancora adeguati alla L.319/76	impianti correttamente dimensionati che necessitano di ammodernamento delle opere civili	impianti correttamente dimensionati che necessitano di ammodernamento delle opere elettromeccaniche	Estrema frammentazione del Servizio rispetto al PRTA	non completa adeguatezza dei sistemi di monitoraggio automatico in remoto	assenza di conformità al DM15.01.2014 e alla L.R. 23/2015 per ID con COG > 10000	impianti correttamente dimensionati rispetto al carico in ingresso 2015 che vanno potenziati per il COG da PRTA
TRIGGIANELLO										X		X
COPERTINO										X	X	X
CORATO		X								X	X	
CORSANO										X	X	X
CRISPANO		X								X	X	
DELICETO										X		X
FAETO 1										X		
FAETO 2							X	X		X		
FAGGIANO		X								X		
FASANO										X	X	X
FOGGIA										X	X	
FOGGIA BORGO INCORONATA										X		X
FRANCAVILLA FONTANA										X	X	
GALATINA										X	X	X
GALATONE		X								X	X	
GALLIPOLI							X	X		X	X	
GINOSA										X	X	X
GINOSA MARINA							X	X		X	X	
GIOIA DEL COLLE							X	X		X	X	
GIOVINAZZO		X								X	X	
GRAVINA IN PUGLIA		X								X	X	
ISCHITELLA NUOVO										X		X
Isole Tremiti							X	X		X		
LATERZA										X	X	X
LATIANO		X								X	X	
LECCE										X	X	
LESINA										X	X	X
Lesina 2 Marina							X	X		X		
LIZZANELLO							X	X		X	X	
LIZZANO										X	X	X
LOCOROTONDO		X								X	X	
LUCERA A LOCALITA' MACELLO										X	X	X
LUCERA B VALLE CRUSCA		X				X				X	X	
MAGLIE										X	X	X
MANDURIA (VECCHIO)						x (da dismettere)				X	x (da dismettere)	x (da dismettere)
MANDURIA (NUOVO)	x (Sava)											
MANFREDONIA										X	X	X
MANFREDONIA BORGO MEZZANONE							X	X		X		
MARGHERITA DI SAVOIA		X				X				X	X	
MARTINA FRANCA		X								X	X	
MARUGGIO							X	X		X	X	
MASSAFRA		X								X	X	
MATTINATA							X	X		X	X	
MELENDUGNO							X	X		X	X	
MESAGNE							X	X		X	X	
MINERVINO MURGE		X								X	X	
MOLA DI BARI		X								X	X	
MOLFETTA						X				X	X	X
MONOPOLI		X								X	X	
MONTE SANT'ANGELO A										X	X	X
MONTE SANT'ANGELO B							X	X		X		
MONTE SANT'ANGELO C	X						X	X				
MONTEIASI (Grottiglie)										X	X	
MONTELEONE DI PUGLIA							X	X		X		
MONTEMESOLA										X		X
MONTESANO SALENTINO							X	X		X		

	assenza criticità
	criticità non valutabile
	presenza criticità

59

Impianto	D1					D2						
	Insufficienza o assenza totale di trattamenti depurativi					Inadeguatezza degli impianti di depurazione						
	D 1.1	D 1.2	D 1.3	D 1.4	D 1.5	D 2.1	D 2.2	D 2.3	D 2.4	D 2.5	D 2.6	D 2.7
Assenza totale o parziale del servizio di depurazione	Incrementi del carico per allacci di nuove urbanizzazioni o per dismissione di vecchi depuratori	Assenza di trattamento secondario o trattamento equivalente ex. art.4 Direttiva 91/271/CE	Assenza di trattamenti terziari ex art. 5 Direttiva 91/271/CEE	Assenza di trattamenti appropriati ex. art. 7 Direttiva 91/271/CE	Impianti progettati sulla base di norme non più vigenti (non ancora adeguati)	Inadeguate condizioni fisiche delle opere civili	Inadeguatezza delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche (es. eccessivi tassi di rottura, insufficienti condizioni fisiche, elevata rumorosità, etc)	Estrema frammentazione del servizio di depurazione	Assenza o insufficienza di sistemi e servizi di automazione, controllo e monitoraggio	Scasso controllo emissioni odorigene	Criticità legate alla potenzialità di trattamento	
comuni non serviti da depurazione	impianti sottodimensionati rispetto al carico in ingresso 2015	sull'impianto esiste solo un primario	l'impianto non è dotato di trattamento terziario pur recapitando in aree sensibili	mancanza di trattamento appropriato	Impianti ancora adeguati alla L.319/76	impianti correttamente dimensionati che necessitano di ammodernamento delle opere civili	impianti correttamente dimensionati che necessitano di ammodernamento delle opere elettromeccaniche	Estrema frammentazione del Servizio rispetto al PRTA	non completa adeguatezza dei sistemi di monitoraggio automatico in remoto	assenza di conformità al DM15.01.2014 e alla L.R. 23/2015 per ID con COG > 10000	impianti correttamente dimensionati rispetto al carico in ingresso 2015 che vanno potenziati per il COG da PRTA	
MORCIANO		X							X	X		
MOTTA MONTECORVINO							X	X	X			
MOTOLA									X	X	X	
NARDO'							X	X	X	X		
NEVIANO							X	X	X			
NOCI									X	X		
NOVOLI									X	X		
ORDONA						X			X		X	
ORIA		X							X	X		
ORSARA DI PUGLIA									X		X	
ORTANOVA									X	X	X	
OSTUNI									X	X	X	
OTRANTO		X							X	X		
PALAGIANELLO							X	X	X			
PALAGIANO									X	X	X	
CHIATONA							X	X	X			
PANNI						X			X		X	
PESCHICI						X			X	X	X	
PIETRA MONTECORVINO									X		X	
POGGIARDO		X							X			
POGGIORSINI									X		X	
POLIGNANO A MARE		X				X			X	X		
Porto Cesareo	X											
PRESICCE							X	X	X	X		
PULSANO NUOVO									X			
PUTIGNANO									X	X	X	
RIGNANO GARGANICO									X		X	
ROCCHETTA SANT'ANTONIO									X		X	
RODI GARGANICO							X	X	X	X		
LIDO DEL SOLE							X	X	X	X		
ROSETO VALFORTORE							X	X	X			
RUVO DI PUGLIA e TERLIZZI		X							X	X		
SALICE SALENTINO									X	X	X	
SAMMICHELE DI BARI									X	X	X	
SAN CESARIO DI LECCE									X	X	X	
SANDONACI		X							X	X		
SAN FERDINANDO DI PUGLIA		X							X	X		
SAN GIORGIO JONICO									X	X		
SAN GIOVANNI ROTONDO									X	X		
SAN MARCO IN LAMIS (nuovo)									X		X	
SAN MARCO LA CATOLA							X	X	X			
SAN PANCRAZIO SALENTINO		X							X	X		
SAN PAOLO CIVITATE									X		X	
SAN PIETRO VERNOTICO		X							X	X		
SAN SEVERO		X							X	X		
SANNICANDRO GARGANICO									X	X	X	
Sannicandro Garganico 2 Torre Mileto							X	X				
SANTA CESAREA TERME							X	X	X			
SANT'AGATA DI PUGLIA							X	X	X			
SANTERAMO IN COLLE		X							X	X		
SERRACAPRIOLA									X		X	
SPECCHIA		X							X			
SPINAZZOLA NUOVO									X	X	X	
SQUINZANO		X							X	X		
STORNARA		X				X			X			
STORNARELLA							X	X	X			

	assenza criticità
	criticità non valutabile
	presenza criticità

59

Impianto	D1 Insufficienza o assenza totale di trattamenti depurativi					D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione						
	D 1.1	D 1.2	D 1.3	D 1.4	D 1.5	D 2.1	D 2.2	D 2.3	D 2.4	D 2.5	D 2.6	D 2.7
	Assenza totale o parziale del servizio di depurazione	Incrementi del carico per allacci di nuove urbanizzazioni o per dismissione di vecchi depuratori	Assenza di trattamento secondario o trattamento equivalente ex. art.4 Direttiva 91/271/CE	Assenza di trattamenti terziari ex art. 5 Direttiva 91/271/CEE	Assenza di trattamenti appropriati ex. art. 7 Direttiva 91/271/CE	Impianti progettati sulla base di norme non più vigenti (non ancora adeguati)	Inadeguate condizioni fisiche delle opere civili	Inadeguatezza delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche (es. eccessivi tassi di rottura, insufficienti condizioni fisiche, elevata rumorosità, etc)	Estrema frammentazione del servizio di depurazione	Assenza o insufficienza di sistemi e servizi di automazione, controllo e monitoraggio	Scarso controllo emissioni odorigene	Criticità legate alla potenzialità di trattamento
	comuni non serviti da depurazione	impianti sottodimensionati rispetto al carico in ingresso 2015	sull'impianto esiste solo un primario	l'impianto non è dotato di trattamento terziario pur recapitando in aree sensibili	mancanza di trattamento appropriato	Impianti ancora adeguati alla L.319/76	impianti correttamente dimensionati che necessitano di ammodernamento delle opere civili	impianti correttamente dimensionati che necessitano di ammodernamento delle opere elettromeccaniche	Estrema frammentazione del Servizio rispetto al PRTA	non completa adeguatezza dei sistemi di monitoraggio automatico in remoto	assenza di conformità al DM15.01.2014 e alla L.R. 23/2015 per ID con COG > 10000	impianti correttamente dimensionati rispetto al carico in ingresso 2015 che vanno potenziati per il COG da PRTA
SUPERSANO							X	X		X	X	
TARANTO BELLAVISTA										X	X	
TARANTO GENNARINI		X								X	X	
TAURISANO										X	X	X
TAVIANO										X	X	X
TORCHIAROLO							X	X		X	X	
TORRE SANTA SUSANNA										X	X	X
TORRICELLA										X	X	X
TRANI		X				X				X	X	
TRICASE NUOVO		X								X	X	
TRINITAPOLI										X	X	
TROIA		X								X		
TURI		X								X	X	
UGENTO NUOVO	x (Alliste)									X	X	X
UGGIANO LA CHIESA		X								X	X	
VERNOLE		X								X	X	
VICO GARGANICO										X	X	X
VIESTE										X	X	X
VILLA CASTELLI		X								X	X	
VOLTURARA APPULA		X								X		
VOLTURINO										X		X
ZAPPONETA							X	X		X		
STERNATIA										X		X

x

assenza criticità
criticità non valutabile
criticità

Impianto	D3 Gestione dei fanghi di depurazione			D4 Stress ambientali				D5 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)		D6 Altre criticità		
	D 2.8	D 2.9	D 2.10	D 3.1	D3.2	D 4.1	D 4.2	D 4.3	D 4.4	D5.1	D 5.2	D 6.1
	Trattamento fanghi incompleto	Scarichi in uscita dagli impianti non a norma rispetto all'autorizzazione	Scarichi in uscita dagli impianti non coerenti rispetto al PTA o PRTA	Necessità di riduzione dello smaltimento in discarica	Inadeguato sistema di valorizzazione per il recupero di materia e di energia	Assenza o limitato recupero degli effluenti	Impatto negativo sul recapito finale	Scarichi in acque di balneazione non conformi ex D.lgs 30 maggio 2008, n. 116 (es. assenza di adeguata condotta di allontanamento)	Scarico su suolo	Non totale copertura dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)	Cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)	assenza di autorizzazione allo scarico
ACCADIA	X									X		X
ACQUAVIVA DELLE FONTI NUOVO	X		X							X	X	
ALBEROBELLO	X								X	X		X
ALBERONA	X		X							X		X
ALTAMURA	X		X								X	X
ANDRIA	X	X	X			X				X		
ANDRIA - MONTEGROSSO										X		
ANZANO DI PUGLIA	X		X							X		
APRICENA	X		X							X	X	
ARADEO	X		X			X				X		
ASCOLI SATRIANO 1	X	X	X							X		X
ASCOLI SATRIANO 2	X		X							X		X
AVETRANA	X					X				X		
BARI EST	X					X		X		X		X
BARI OVEST	X	X	X			X		X				X
BARLETTA	X	X	X			X				X		X
BICCARI	X	X	X							X		X
BISCEGLIE	X					X		x (CS Molfetta)		X	X	X
BITONTO	X	X	X			X				X		X
Bovino		X	X							X		X
BRINDISI	X		X			X				X		
CAGNANO VARANO	X		X			X				X		X
CANDELA	X		X							X	X	
CANOSA DI PUGLIA	X	X	X							X		
CARAPELLE	X		X			X				X	X	
CARLANTINO	X		X							X		X
CARMIANO	X		X			X				X		
CAROVIGNO CONSORTILE								X				
CAROVIGNO VECCHIO	x (da dismettere)	x (da dismettere)	x (da dismettere)				x (da dismettere)			X		X
CARPIGNANO SALENTINO	X		X			X			X	X		
CARPINO			X			X				X		
CASALNUOVO MONTEROTARO			X							X		
CASALVECCHIO DI PUGLIA	X		X							X		
CASAMASSIMA NUOVO	X									X		X
CASAMASSIMA VECCHIO		x (da dismettere)	x (da dismettere)				x (da dismettere)			X		X
CASARANO (nuovo)	X		X							X		
CASSANO DELLE MURGE	x(da dismettere)	x(da dismettere)	x(da dismettere)				x (da dismettere)			X		X
CASSANO DELLE MURGE NUOVO										X		X
CASTELLANA GROTTI	X											
CASTELLANETA	X					X				X		X
CASTELLANETA MARINA	X					X				X		
CASTELLUCCIO DEI SAURI	X									X		X
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE			X							X		
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (NUOVO)		X								X		
CASTRIGNANO DEL CAPO	X	X	X			X			X	X	X	X
CASTRO	X		X			X			X	X		
CEGLIE MESSAPICA	X	X	X			X				X	X	
CELENZA VALFORTORE (NUOVO)	X		X							X		
CELLE SAN VITO			X							X	X	X
CERIGNOLA	X	X	X			X				X		
CERIGNOLA BORGO LIBERTÀ			X							X	X	
CHIEUTI	X		X							X	X	
CHIEUTI MARINA			X							X		X
CISTERNINO	X					X			X	X	X	
COLLEPASSO	X		X			X				X		
CONVERSANO	X					X				X		X

x

assenza criticità
criticità non valutabile
criticità

Impianto	D3 Gestione dei fanghi di depurazione			D4 Stress ambientali				D5 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)		D6 Altre criticità		
	D 2.8	D 2.9	D 2.10	D 3.1	D3.2	D 4.1	D 4.2	D 4.3	D 4.4	D5.1	D 5.2	D 6.1
	Trattamento fanghi incompleto	Scarichi in uscita dagli impianti non a norma rispetto all'autorizzazione	Scarichi in uscita dagli impianti non coerenti rispetto al PTA o PRTA	Necessità di riduzione dello smaltimento in discarica	Inadeguato sistema di valorizzazione per il recupero di materia e di energia	Assenza o limitato recupero degli effluenti	Impatto negativo sul recapito finale	Scarichi in acque di balneazione non conformi ex D.lgs 30 maggio 2008, n. 116 (es. assenza di adeguata condotta di allontanamento)	Scarico su suolo	Non totale copertura dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)	Cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)	assenza di autorizzazione allo scarico
TRIGGIANELLO	X		X							X		X
COPERTINO	X		X			X				X		
CORATO	X					X		x (CS Molfetta)				X
CORSANO	X		X							X		
CRISPANO	X		X			X				X		X
DELICETO	X		X							X		X
FAETO 1	X									X	X	X
FAETO 2	X									X		X
FAGGIANO	X	X	X							X		X
FASANO	X		X					X			X	
FOGGIA	X	X	X			X						X
FOGGIA BORGO INCORONATA	X	X	X							X		
FRANCAVILLA FONTANA			X			X					X	
GALATINA	X		X			X			X	X		
GALATONE	X		X			X				X		
GALLIPOLI	X							X				X
GINOSA	X					X				X		
GINOSA MARINA	X					X				X		X
GIOIA DEL COLLE	X	X	X			X			X			X
GIOVINAZZO	X					X		X		X	X	
GRAVINA IN PUGLIA	X		X			X				X		
ISCHITELLA NUOVO	X		X							X		
Isole Tremiti		X	X							X		X
LATERZA	X					X				X		X
LATIANO	X					X				X	X	
LECCE						X				X		X
LESINA	X		X			X				X	X	X
Lesina 2 Marina	X					X	X			X		X
LIZZANELLO	X		X			X			X	X		X
LIZZANO	X		X			X						X
LOCOROTONDO	X		X							X		X
LUCERA A LOCALITA' MACELLO	X	X	X			X				X	X	
LUCERA B VALLE CRUSCA	X		X			X				X		
MAGLIE	X		X			X						
MANDURIA (VECCHIO)	x (da dismettere)	x (da dismettere)	x (da dismettere)							x (da dismettere)		X
MANDURIA (NUOVO)						X		X		X		X
MANFREDONIA	X	X	X			X						
MANFREDONIA BORGO MEZZANONE			X							X	X	
MARGHERITA DI SAVOIA	X		X			X				X		X
MARTINA FRANCA	X		X			X	X		X	X		X
MARUGGIO			X			X				X		
MASSAFRA	X		X			X				X		X
MATTINATA	X		X							X	X	
MELENDUGNO			X									
MESAGNE	X		X			X				X		
MINERVINO MURGE	X					X				X	X	X
MOLA DI BARI	X					X					X	
MOLFETTA	X	X	X			X		X				
MONOPOLI	X					X		X		X		X
MONTE SANT'ANGELO A	X		X			X				X		
MONTE SANT'ANGELO B	X	X	X							X		
MONTE SANT'ANGELO C										X		
MONTEIASI (Grottaglio)	X	X	X			X				X	X	X
MONTELEONE DI PUGLIA			X							X	X	X
MONTEMESOLA	X	X	X			X				X		
MONTESANO SALENTINO			X			X				X		X

x

assenza criticità
criticità non valutabile
criticità

Impianto	D3			D4				D5		D6	
	Gestione dei fanghi di depurazione			Stress ambientali				Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)		Altre criticità	
	D 2.8	D 2.9	D 2.10	D 3.1	D3.2	D 4.1	D 4.2	D 4.3	D 4.4	D5.1	D 5.2
Trattamento fanghi incompleto	Scarichi in uscita dagli impianti non a norma rispetto all'autorizzazione	Scarichi in uscita dagli impianti non coerenti rispetto al PTA o PRTA	Necessità di riduzione dello smaltimento in discarica	Inadeguato sistema di valorizzazione per il recupero di materia e di energia	Assenza o limitato recupero degli effluenti	Impatto negativo sul recapito finale	Scarichi in acque di balneazione non conformi ex D.lgs 30 maggio 2008, n. 116 (es. assenza di adeguata condotta di allontanamento)	Scarico su suolo	Non totale copertura dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)	Cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)	assenza di autorizzazione allo scarico
Trattamento fanghi incompleto: linea fanghi da potenziare/completare	scarichi in uscita dagli impianti non conformi alla Direttiva 91/271/CE	scarichi in uscita dagli impianti non conformi ai limiti tabellari del PTA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo Pda	strategia da definire in fase di redazione del nuovo Pda	assenza di affinamento per il riutilizzo dell'effluente depurato (rif. PRTA)	scarico nel sottosuolo	scarico a mare senza condotta sottomarina o con condotta da rifunionalizzare	scarico su suolo da potenziare/mitigare/dismettere	assenza di misuratori/campionatori in ingresso e in uscita	necessità di sostituzione di misuratori/campionatori in ingresso e in uscita	assenza di autorizzazione allo scarico
MORCIANO	X		X			X		X	X		X
MOTTA MONTECORVINO									X		
MOTTOLA	X		X			X			X		X
NARDO'			X			X	X		X		
NEVIANO			X			X			X		
NOCI											
NOVOLI			X			X			X		
ORDONA	X		X						X		X
ORIA	X		X			X		X	X	X	
ORSARA DI PUGLIA	X		X						X		X
ORTANOVA	X	X	X			X			X		
OSTUNI	X		X						X		
OTRANTO	X					X			X		
PALAGIANELLO						X			X		X
PALAGIANO	X		X			X			X		X
CHIATONA									X		
PANNI	X		X						X		X
PESCHICI	X		X						X		
PIETRA MONTECORVINO	X		X						X		
POGGIARDO	X		X			X		X	X		X
POGGIORSINI	X								X		
POLIGNANO A MARE	X	X	X			X					X
Porto Cesareo						X	x (CS Nardò)		X		X
PRESICCE			X			X		X	X		
PULSANO NUOVO		X	X					X	X		
PUTIGNANO						X			X	X	X
RIGNANO GARGANICO	X		X						X		
ROCCHETTA SANT'ANTONIO	X		X						X		
RODI GARGANICO			X						X		X
LIDO DEL SOLE	X		X						X		
ROSETO VALFORTORE			X						X		
RUVO DI PUGLIA e TERLIZZI	X		X			X	x (CS Molfetta)			X	X
SALICE SALENTINO	X		X			X		X	X		
SAMMICHELE DI BARI											
SAN CESARIO DI LECCE	X		X			X		X	X		X
SANDONACI	X		X			X			X	X	
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	X		X			X			X		X
SAN GIORGIO JONICO		X	X			X			X		X
SAN GIOVANNI ROTONDO			X			X			X		X
SAN MARCO IN LAMIS (nuovo)			X			X			X		
SAN MARCO LA CATOLA									X		X
SAN PANCRAZIO SALENTINO	X					X			X	X	X
SAN PAOLO CIVITATE	X		X						X		
SAN PIETRO VERNOTICO	X					X					
SAN SEVERO	X	X	X			X			X		
SANNICANDRO GARGANICO	X		X			X			X		
Sannicandro Garganico 2 Torre Mileto									X		X
SANTA CESAREA TERME						X			X		X
SANT'AGATA DI PUGLIA			X						X		
SANTERAMO IN COLLE	X		X			X		X	X		X
SERRACAPRIOLA	X		X			X			X	X	
SPECCHIA	X	X	X			X			X		
SPINAZZOLA NUOVO	X					X			X	X	X
SQUINZANO	X		X			X		X	X		X
STORNARA	X		X			X			X		X
STORNARELLA			X			X			X	X	X

x

assenza criticità
criticità non valutabile
criticità

Impianto	D3			D4				D5		D6	
	Gestione dei fanghi di depurazione			Stress ambientali				Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)		Altre criticità	
	D 2.8	D 2.9	D 2.10	D 3.1	D3.2	D 4.1	D 4.2	D 4.3	D 4.4	D5.1	D 5.2
Trattamento fanghi incompleto	Scarichi in uscita dagli impianti non a norma rispetto all'autorizzazione	Scarichi in uscita dagli impianti non coerenti rispetto al PTA o PRTA	Necessità di riduzione dello smaltimento in discarica	Inadeguato sistema di valorizzazione per il recupero di materia e di energia	Assenza o limitato recupero degli effluenti	Impatto negativo sul recapito finale	Scarichi in acque di balneazione non conformi ex D.lgs 30 maggio 2008, n. 116 (es. assenza di adeguata condotta di allontanamento)	Scarico su suolo	Non totale copertura dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)	Cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)	assenza di autorizzazione allo scarico
Trattamento fanghi incompleto: linea fanghi da potenziare/completare	scarichi in uscita dagli impianti non conformi alla Direttiva 91/271/CE	scarichi in uscita dagli impianti non conformi ai limiti tabellari del PTA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo Pda	strategia da definire in fase di redazione del nuovo Pda	assenza di affinamento per il riutilizzo dell'effluente depurato (rif. PRTA)	scarico nel sottosuolo	scarico a mare senza condotta sottomarina o con condotta da rifunzionalizzare	scarico su suolo da potenziare/mitigare/dismettere	assenza di misuratori/campionatori in ingresso e in uscita	necessità di sostituzione di misuratori/campionatori in ingresso e in uscita	assenza di autorizzazione allo scarico
SUPERSANO	X		X			X			X		X
TARANTO BELLAVISTA	X					X			X		
TARANTO GENNARINI	X		X			X		X	X		X
TAURISANO	X		X			X		X	X		X
TAVIANO	X		X			X			X		
TORCHIAROLO						X			X	X	
TORRE SANTA SUSANNA	X		X			X		X	X	X	
TORRICELLA	X		X			X		X	X		
TRANI	X	X	X			X	X				X
TRICASE NUOVO	X		X			X			X		X
TRINITAPOLI											
TROIA	X	X	X						X		
TURI	X					X		X			X
UGENTO NUOVO	X		X			X			X		
UGGIANO LA CHIESA	X	X	X			X			X		X
VERNOLE	X		X			X	X	X	X	X	X
VICO GARGANICO	X	X	X						X	X	
VIESTE									X		
VILLA CASTELLI	X		X			X			X	X	
VOLTURARA APPULA	X		X						X		
VOLTURINO	X		X						X		X
ZAPPONETA	X		X				X		X		X
STERNATIA	X		X			X		X	X		X

	assenza criticità
	criticità non valutabile
	criticità

Impianto	Area K AREA K "Criticità nella conoscenza delle infrastrutture dell'ASSET DEPURAZIONE"					Area M AREA M "Criticità generali di gestione dell'ASSET DEPURAZIONE"						
	K1	K2	K3	K4	K5	M 1.5	M 2.1	M 3.1	M 4.7	M 4.8	M 5.1	M 5.2
	Imperfetta conoscenza delle caratteristiche e dello stato fisico dell'ASSET Depurazione	Imperfetta conoscenza dei parametri di funzionamento delle infrastrutture di depurazione	Assenza o inadeguatezza dei sistemi di misura e controllo delle infrastrutture di depurazione	Assenza o inadeguatezza del sistema digitale di archiviazione degli elementi di conoscenza fisica e funzionale dell'ASSET di Depurazione nonché degli interventi effettuati nel tempo.	Imperfetta conoscenza della strategia regionale in tema di gestione dei fanghi di depurazione	Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione delle infrastrutture di depurazione	Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione periodica dell'asset depurazione	Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro	Elevati consumi di energia elettrica negli impianti di depurazione	Assenza del recupero di energia dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione	Altre criticità: trasferimento di gestione di impianti	Altre criticità: trasferimento di gestione di recapiti
	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	assenza di uno tra i certificati APEX, CPI, CCEE al 31.12.2014	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	Impianti con digestione anaerobica a freddo	Impianti ancora gestiti dalle Amministrazioni Comunali	Recapiti ancora gestiti dalle Amministrazioni Comunali
ACCADIA												X
ACQUAVIVA DELLE FONTI NUOVO												
ALBEROBELLO												X
ALBERONA												X
ALTAMURA								X				
ANDRIA								X		X		
ANDRIA - MONTEGROSSO												
ANZANO DI PUGLIA												X
APRICENA												
ARADEO												
ASCOLI SATRIANO 1												
ASCOLI SATRIANO 2												
AVETRANA								X				
BARI EST								X		X		
BARI OVEST								X		X		
BARLETTA								X		X		
BICCARI												X
BISCEGLIE								X				
BITONTO												
Bovino											X	
BRINDISI								X		X		
CAGNANO VARANO												X
CANDELA												
CANOSA DI PUGLIA												
CARAPELLE												
CARLANTINO												X
CARMIANO												
CAROVIGNO CONSORTILE								X				
CAROVIGNO VECCHIO												
CARPIGNANO SALENTINO												
CARPINO												
CASALNUOVO MONTEROTARO												
CASALVECCHIO DI PUGLIA												
CASAMASSIMA NUOVO								X				
CASAMASSIMA VECCHIO										x (da dismettere)		
CASARANO (nuovo)												
CASSANO DELLE MURGE												
CASSANO DELLE MURGE NUOVO								X				
CASTELLANA GROTTI												
CASTELLANETA												
CASTELLANETA MARINA												
CASTELLUCCIO DEI SAURI												
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE												X
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (NUOVO)												
CASTRIGNANO DEL CAPO												
CASTRO												
CEGLIE MESSAPICA								X		X		
CELENZA VALFORTORE (NUOVO)												X
CELLE SAN VITO												X
CERIGNOLA								X		X		
CERIGNOLA BORGO LIBERTÀ												
CHIEUTI												
CHIEUTI MARINA												X
CISTERNINO												
COLLEPASSO												
CONVERSANO												

	assenza criticità
	criticità non valutabile
	criticità
x	

Impianto	Area K AREA K "Criticità nella conoscenza delle infrastrutture dell'ASSET DEPURAZIONE"					Area M AREA M "Criticità generali di gestione dell'ASSET DEPURAZIONE"						
	K1	K2	K3	K4	K5	M 1.5	M 2.1	M 3.1	M 4.7	M 4.8	M 5.1	M 5.2
	Imperfetta conoscenza delle caratteristiche e dello stato fisico dell'ASSET Depurazione	Imperfetta conoscenza dei parametri di funzionamento delle infrastrutture di depurazione	Assenza o inadeguatezza dei sistemi di misura e controllo delle infrastrutture di depurazione	Assenza o inadeguatezza del sistema digitale di archiviazione degli elementi di conoscenza fisica e funzionale dell'ASSET di Depurazione nonché degli interventi effettuati nel tempo.	Imperfetta conoscenza della strategia regionale in tema di gestione dei fanghi di depurazione	Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione delle infrastrutture di depurazione	Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione periodica dell'asset depurazione	Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro	Elevati consumi di energia elettrica negli impianti di depurazione	Assenza del recupero di energia dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione	Altre criticità: trasferimento di gestione di impianti	Altre criticità: trasferimento di gestione di recapiti
	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	assenza di uno tra i certificati APEX, CPI, CCEE al 31.12.2014	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	Impianti con digestione anaerobica a freddo	Impianti ancora gestiti dalle Amministrazioni Comunali	Recapiti ancora gestiti dalle Amministrazioni Comunali
TRIGGIANELLO												
COPERTINO								X				
CORATO								X				
CORSANO												
CRISPANO												
DELICETO												X
FAETO 1												X
FAETO 2												X
FAGGIANO												
FASANO								X		X		
FOGGIA								X		X		
FOGGIA BORGO INCORONATA												
FRANCAVILLA FONTANA								X				
GALATINA												
GALATONE												
GALLIPOLI								X				
GINOSA												
GINOSA MARINA												
GIOIA DEL COLLE								X				
GIOVINAZZO												
GRAVINA IN PUGLIA								X		X		
ISCHITELLA NUOVO												X
Isole Tremiti												
LATERZA								X		X		
LATIANO												
LECCE								X				X
LESINA												
Lesina 2 Marina											X	
LIZZANELLO												
LIZZANO								X		X		
LOCOROTONDO												
LUCERA A LOCALITA' MACELLO												
LUCERA B VALLE CRUSCA												
MAGLIE								X				
MANDURIA (VECCHIO)										x (da dismettere)		
MANDURIA (NUOVO)												
MANFREDONIA								X		X		
MANFREDONIA BORGO MEZZANONE												
MARGHERITA DI SAVOIA												
MARTINA FRANCA												
MARUGGIO												
MASSAFRA								X		X		
MATTINATA												
MELENDUGNO												
MESAGNE								X				
MINERVINO MURGE												
MOLA DI BARI								X				
MOLFETTA								X				
MONOPOLI												
MONTE SANT'ANGELO A												
MONTE SANT'ANGELO B												
MONTE SANT'ANGELO C												
MONTEIASI (Grottaglie)								X				
MONTELEONE DI PUGLIA												X
MONTEMESOLA												
MONTESANO SALENTINO												

	assenza criticità
	criticità non valutabile
x	criticità

Impianto	Area K AREA K "Criticità nella conoscenza delle infrastrutture dell'ASSET DEPURAZIONE"					Area M AREA M "Criticità generali di gestione dell'ASSET DEPURAZIONE"						
	K1	K2	K3	K4	K5	M 1.5	M 2.1	M 3.1	M 4.7	M 4.8	M 5.1	M 5.2
	Imperfetta conoscenza delle caratteristiche e dello stato fisico dell'ASSET Depurazione	Imperfetta conoscenza dei parametri di funzionamento delle infrastrutture di depurazione	Assenza o inadeguatezza dei sistemi di misura e controllo delle infrastrutture di depurazione	Assenza o inadeguatezza del sistema digitale di archiviazione degli elementi di conoscenza fisica e funzionale dell'ASSET di Depurazione nonché degli interventi effettuati nel tempo.	Imperfetta conoscenza della strategia regionale in tema di gestione dei fanghi di depurazione	Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione delle infrastrutture di depurazione	Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione periodica dell'asset depurazione	Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro	Elevati consumi di energia elettrica negli impianti di depurazione	Assenza del recupero di energia dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione	Altre criticità: trasferimento di gestione di impianti	Altre criticità: trasferimento di gestione di recapiti
	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	assenza di uno tra i certificati APEX, CPI, CCEE al 31.12.2014	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	Impianti con digestione anaerobica a freddo	Impianti ancora gestiti dalle Amministrazioni Comunali	Recapiti ancora gestiti dalle Amministrazioni Comunali
MORCIANO												
MOTTA MONTECORVINO												X
MOTTOLA								X		X		
NARDO'								X				
NEVIANO												
NOCI												
NOVOLI												
ORDONA												
ORIA												
ORSARA DI PUGLIA												X
ORTANOVA												
OSTUNI								X		X		
OTRANTO												
PALAGIANELLO												
PALAGIANO												
CHIATONA												
PANNI								X				X
PESCHICI												X
PIETRA MONTECORVINO												X
POGGIARDO												
POGGIORSINI								X				
POLIGNANO A MARE												
Porto Cesareo												
PRESICCE												
PULSANO NUOVO												
PUTIGNANO								X				
RIGNANO GARGANICO												
ROCCHETTA SANT'ANTONIO												
RODI GARGANICO												
LIDO DEL SOLE												
ROSETO VALFORTORE												X
RUVO DI PUGLIA e TERLIZZI								X		X		
SALICE SALENTINO								X				
SAMMICHELE DI BARI												
SAN CESARIO DI LECCE								X				
SANDONACI												
SAN FERDINANDO DI PUGLIA												
SAN GIORGIO JONICO												
SAN GIOVANNI ROTONDO												
SAN MARCO IN LAMIS (nuovo)												
SAN MARCO LA CATOLA												X
SAN PANCRAZIO SALENTINO												
SAN PAOLO CIVITATE												
SAN PIETRO VERNOTICO												
SAN SEVERO								X				
SANNICANDRO GARGANICO												
Sannicandro Garganico 2 Torre Mileto											X	
SANTA CESAREA TERME												
SANT'AGATA DI PUGLIA												X
SANTERAMO IN COLLE								X		X		
SERRACAPRIOLA												
SPECCHIA												
SPINAZZOLA NUOVO												
SQUINZANO												
STORNARA												
STORNARELLA												

	assenza criticità
	criticità non valutabile
x	criticità

Impianto	Area K AREA K "Criticità nella conoscenza delle infrastrutture dell'ASSET DEPURAZIONE"					Area M AREA M "Criticità generali di gestione dell'ASSET DEPURAZIONE"						
	K1	K2	K3	K4	K5	M 1.5	M 2.1	M 3.1	M 4.7	M 4.8	M 5.1	M 5.2
	Imperfetta conoscenza delle caratteristiche e dello stato fisico dell'ASSET Depurazione	Imperfetta conoscenza dei parametri di funzionamento delle infrastrutture di depurazione	Assenza o inadeguatezza dei sistemi di misura e controllo delle infrastrutture di depurazione	Assenza o inadeguatezza del sistema digitale di archiviazione degli elementi di conoscenza fisica e funzionale dell'ASSET di Depurazione nonché degli interventi effettuati nel tempo.	Imperfetta conoscenza della strategia regionale in tema di gestione dei fanghi di depurazione	Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione delle infrastrutture di depurazione	Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione periodica dell'asset depurazione	Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro	Elevati consumi di energia elettrica negli impianti di depurazione	Assenza del recupero di energia dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione	Altre criticità: trasferimento di gestione di impianti	Altre criticità: trasferimento di gestione di recapiti
	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	assenza di uno tra i certificati APEX, CPI, CCEE al 31.12.2014	strategia da definire in fase di redazione del nuovo PdA	Impianti con digestione anaerobica a freddo	Impianti ancora gestiti dalle Amministrazioni Comunali	Recapiti ancora gestiti dalle Amministrazioni Comunali
SUPERSANO												
TARANTO BELLAVISTA								X				
TARANTO GENNARINI								X		X		X
TAURISANO												
TAVIANO												
TORCHIAROLO												
TORRE SANTA SUSANNA								X		X		
TORRICELLA												
TRANI								X		X		
TRICASE NUOVO												
TRINITAPOLI												
TROIA												
TURI												X
UGENTO NUOVO												
UGGIANO LA CHIESA												
VERNOLE												
VICO GARGANICO												
VIESTE												X
VILLA CASTELLI												
VOLTURARA APPULA												X
VOLTURINO												X
ZAPPONETA												
STERNATIA												